

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## ГУСП «Башсельхозтехника» РБ Чишминский филиал

### Ремонт и модернизация сеялок

#### 1. Ремонт и модернизация зерновых сеялок СЗ-3,6, СЗ-5,4

(субсидия 180 000 руб.)



ГУСП «Башсельхозтехника» Чишминский филиал в сотрудничестве с ЗАО «Белинсксельмаш» (поставщик оригинальных комплектующих) производит восстановление работоспособности старых зерновых сеялок типа СЗ-3,6А на ширину захвата 5,4 м (СЗ-5,4). Установим увеличенный зерновой ящик (1320дм<sup>3</sup>) и универсальный высевальной аппарат с высевом мелкосеменных культур (4-350кг/га).

*Технологический процесс восстановления работоспособности и модернизации сеялок*

*включает:*

1. наружную мойку;
2. полную разборку;
3. ремонт зернотуковых ящиков с установкой новых высевальных аппаратов;
4. ремонт и изготовление рамы сеялки и сноры;
5. ремонт сошников;
6. монтаж рабочих органов на раму сеялки;
7. установку зернотуковых ящиков и привода высевальных аппаратов;
8. установку колес и механизма перевода сеялки в транспортное положение и ее транспортировки;
9. подготовку к покраске;
10. покраску;
11. обкатку и испытание сеялки.

Средняя стоимость модернизации сеялок: СЗ - 5,4 – **310 000** руб.;

СЗ - 3,6 – **195 000** руб.

#### 2. Ремонт и модернизация зерновых сеялок типа СЗС-2,1

(субсидия до 180 000 руб.)



Восстановление и модернизация стержневых сеялок осуществляется совместно с ООО «Сибзавод-Агро», которое производит специальные ремонтные комплекты.

По желанию заказчика осуществляется комплектование 3-х и 4-х сеялочных агрегатов со сцепкой.

В результате ремонтно-восстановительных работ и модернизации заказчик получает практически новую стержневую сеялку с усовершенствованными техническими характеристиками и технологическими возможностями с существенной экономией своих финансовых ресурсов.

*Технология восстановления стержневых сеялок предусматривает:*

1. наружную мойку;
2. полную разборку сеялок;
3. ремонт зернотуковых ящиков с установкой высевальных аппаратов;
4. ремонт и модернизацию рамы со снором, установку нового колеса.
5. монтаж на раму комплекта новых рабочих органов (стойки, сошники) от сеялки СКП-2,1 «Омичка»
6. монтаж опорных катков от сеялки СКП-2,1 «Омичка» с приводом высевальных аппаратов.
7. подготовку к покраске и покраску сеялки
8. испытание и обкатку сеялки

Средняя стоимость ремонта и модернизации одной сеялки СЗС-2,1 составляет **195 000** рублей.

По всем интересующим вопросам обращаться:

ГУСП «Башсельхозтехника» РБ Чишминский филиал

Юр. адрес: 450056, РБ, г. Уфа, ст. Уршак, п/о Аэропорт

Факт. и почтовый адрес: 452173, РБ, п. Чишмы, ул. Коммунистическая, 18

8-987-040-00-20, 8-917-759-63-86 т/ф 8(34797)2-83-38, 2-82-35 эл. адрес: [2-8338@mail.ru](mailto:2-8338@mail.ru)